

## Übersicht Bohrungen Grundwassermessstellen WRRL seit Dez. 2022

Bohrung	Ausgebaut	Messstelle	Landkreis	Ausbaustand
1	1	GWM Alburg	Straubing-Bogen	Erfolgreich ausgebaut
2	2	GWM Hofkirchen	Straubing-Bogen	Erfolgreich ausgebaut
3	-	GWM Laberweinting	Straubing-Bogen	Nicht ausgebaut: trocken
4	3	GWM Laberweinting N	Straubing-Bogen	Erfolgreich ausgebaut
5	4	GWM Hirschling	Straubing-Bogen	Erfolgreich ausgebaut
6	-	GWM Geiselhöring	Straubing-Bogen	Nicht ausgebaut: trocken
7	-	GWM Hornstorf	Straubing-Bogen	Nicht ausgebaut: Sauerstoffgehalt zu gering (0,4 mg/l)
8	5	GWM Oberpiebing	Straubing-Bogen	Erfolgreich ausgebaut
9	6	GWM Großenpinning	Straubing-Bogen	Erfolgreich ausgebaut
10	7	GWM Paitzkofen	Straubing-Bogen	Erfolgreich ausgebaut
11	8	GWM Amselfing	Straubing-Bogen	Erfolgreich ausgebaut
12	9	GWM Agendorf	Straubing-Bogen	Erfolgreich ausgebaut
13	-	GWM Penzenried	Deggendorf	Nicht ausgebaut: Sauerstoffgehalt zu gering (0,4 mg/l)
14	-	GWM Hebertsfelden	Rottal-Inn	Nicht ausgebaut: wenig Wasser und trüb
15	10	GWM Gumpersdorf	Rottal-Inn	Erfolgreich ausgebaut
16	-	GWM Zell	Rottal-Inn	Nicht ausgebaut: Sauerstoffgehalt zu gering (0,9 mg/l)
17	11	GWM Hainberg	Rottal-Inn	Erfolgreich ausgebaut (Fernsehbericht „Unser Land“)
18	12	GWM Rimbach	Rottal-Inn	Erfolgreich ausgebaut
19	-	GWM Dirnaich	Rottal-Inn	Nicht ausgebaut: trocken
20	13	GWM Unterhausbach	Rottal-Inn	Ausgebaut aber wenig Wasser und trüb
21	-	GWM Johanniskirchen	Rottal-Inn	Nicht ausgebaut : trocken
22	14	GWM Staudach	Rottal-Inn	Erfolgreich ausgebaut
23	-	GWM Reicheneibach	Rottal-Inn	Nicht ausgebaut: trocken
24	15	GWM Taufkirchen	Rottal-Inn	Ausgebaut
25	16	GWM Ulbering	Rottal-Inn	Erfolgreich ausgebaut
26	17	GWM Eggstetten	Rottal-Inn	Erfolgreich ausgebaut
27	-	GWM Ering	Rottal-Inn	Nicht ausgebaut: trocken
28	18	GWM Kirchham	Passau	Erfolgreich ausgebaut
29	19	GWM Safferstetten	Passau	Erfolgreich ausgebaut
30	20	GWM Indling	Passau	Erfolgreich ausgebaut
31	-	GWM Ruhstorf a.d.Rott	Passau	Nicht ausgebaut: trocken
32	-	GWM Oberschwärzenbach	Passau	Nicht ausgebaut: trocken
33	-	GWM Kindlbach	Rottal-Inn	Nicht ausgebaut
34	21	GWM Karpfham	Passau	Erfolgreich ausgebaut
35	-	GWM Haarbach	Passau	Nicht ausgebaut: zu wenig Wasser
36	22	GWM Sachsenham	Passau	Erfolgreich ausgebaut
37	-	GWM Unterzeitlarn	Rottal-Inn	Nicht ausgebaut: zu wenig Wasser

Stand 06.12.2023

Witterungsbedingt werden bis Ende 2023 weitere Bohrungen für Grundwassermessstellen durchgeführt.